




120 -22,-27, -28,-37





Ersatzteileliste
Spare Parts
Pièces de rechange
Piezas de repuesto
Parti di ricambio


Reihenfolge und Aufteilung der Bildtafeln Sequence and breakdown of the illustrations Suite division des illustrations













INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

- Allgemeines
- 1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.2		993 91	081 7	ZylSchr.	M4 x 10	2 - B 10
	Teile-Nr					T
	Benennung				- 1	
	Abmessung					
		nd links oben in der Bildta		kreiste Nr.)		_
	Planquadrat der jeweili	gen Bildtafel				

- 1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.
- 1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie

Länge oder Fläche angeben

2.	Vem	wer	ndete Abkürzungen und Symbole:				1 2	=
	NA	=	Nahtabstand	R	Ξ	rechts	union (miles) sun	
	SA	=	Schneidabstand			links		
	HO	=				nicht als Einzelteil lieferbar		
	HU	=	Hub, unten	MG		mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte	Muster	
	OU	=	Hub, oben und unter			einschicken oder Form-Nr.angeben		
			•	٧	=	veralteter Fertigungsstand		
			•	a.W.	=	auf Wunsch		

- * = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren
- 2.2 Bei Bandeinfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand
- 2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung , evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.
- 3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.
- 3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.
- 3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 Qbeschrieben aufgeführt.
- 3.4 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1K 0,5W" und der dazugehörenden Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.
- Weitere Ersatzteilelisten gibt es für "Nähgarnituren", elektrische und pneumatische Ausstattungen, Gestelle usw. werden unter der Bezeichnung "Zusatzausstattungen für Nähmaschinen" geführt.
- 5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

- In general
- 1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2	Part No.	993 91 081 7	Cylinder screw	M4 x 10	2 - <u>B 10</u>
	Description				
	No. of illustration Grid reference	(ringed number top	left and right in	diagram)	

- 1.4 When ordering please quote the part number together with description.
- 1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separatly.

2.	Abbreviations and symbols used:	= declar length or
	NA = seam spacing	R = right
	SA = cutting distance	L = left
	HO = stroke, top	N = not available as separate part
	HU = stroke, bottom	MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a
	OU = stroke, top and bottom	sample or indicate the number of the shape
	•	V = obsolete state of construction
		a.W.= on request
	* = you can find all numbers of p	ts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

- 2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.
- 2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.
- 3. Electrical parts
- 3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.
- 3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.
- 3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.
- 3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 K Ω 0.5 W" and the appropriate circuit plan.
- Further spare parts lists are available for "sewing sets", the electrical and p stands, etc. are specified under the designation "Additional equipment for sewing machines". the electrical and pneumatic equipment,
- 5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

dans le cas de garniture de coupure, la distance de coupe.

- Généralités
- 1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.2	No. de la pièce	M4 × 10	2-!	B 10
	Tableau illustré No. (numéro encerclé à droite et à gauche en haut sur le tableau illustré). Zone du tableau illustré correspondant			

- 1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.
- 1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée.

	sous est	le numéro entièrement encadré (dans une ca marqué à l'extérieur de la ligne en traits	et n	co	omme unité co nts.	omplète. Ce	ette uni	ité ne comprend	pas les p	ièces dont le	numéro
2.		viations et symboles utilisès	c c p					2	= indiquer	longueur ou	surface
	NA	= distance entre coutures	R L		à droite à gauche			DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE			
	SA	= distance de coupe		=	non livrable						
	H0	= élevation supérieure	MG	=	nécessite un	éch antil l	lon; lor	rsque vous comma	andez une p	oi èc e de rech	ange veuillez
	HU	= élevation inférieure			soumettre un	échantill	lon ou s	spécifiez le num	néro de la	forme	
	OΠ	= élevation supérieure et inférieure	V a.W.	=	ancien état sur demande						
	*	= vous trouverez dans la liste des pièces				ce en que	stion, d	d'une garniture	à coudre p	oar exemple,	et éven-

- tuellement les explications 2.2 Dans le cas d'appareil bordeur indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures,
- 2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.
- 3. Pièces de la partie électrique
- 3.1 Pour les câbles électriques et les tuyanx pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mêtres désiré.
- 3.2 Veuillez nous précisez, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplementaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.
- 3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.
- Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 K'Q 0.5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.
- Il y a d'autres listes de pièces de rechange pour les "garnitures de couture", l'équipment les bâtis, etc. sont spécifies sous la désignation "Equipment supplémentaire pour les machines à coudre" l'équipment électrique et pneumatiques.
- 5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

- Informaciones generales
- 1.1 En el indice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2	No. de la pieza	e cabeza cilindrica	M4 x 10	2 - B 10
	Designación		İ	
	Dimensiones	echa y a la izquierda er		
	la parte superior de la tabl	a ilustrada)		
	Cuadricula de la respectiva table ilustrada			

- 1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.
- 1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una linea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número s encuentra fuera de la linea de trazos y puntos.

2.	Abraviaciones y simbolos utilizados:			1 2 =indicar largo o superficie
	NA = Distancia entre costuras R		= a la derecha	՝ <u>հանահանա ութ</u>
	SA = Distancia de corte		= a la izquierda	
	HO = Elevación superior N		= no se entrega como pieza individual	
	HU = Elevación inferior MG		= Exige la muestra, al pedir la pieza de	e recambio hay que someter la muestra o precisa
	OU = Elevación superior e inferior		el número de la forma.	
	V		= estado de fabricación anticuado	•
	a.W	W .	= a peticion	

- = El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la
- 2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.
- 2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.
- 3. Piezas del sistema eléctrico
- 3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.
- 3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.
- 3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.
- 3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1K Q 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.
- Existen también listas de las piezas de recambio para las "Guarniciones de costura", el equipo eléctrico y neumático, las bancadas etc. se indican bajo la designación "Equipo suplementario para las máquinas de coser"
- 5. Está prohibida toda reprodución, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

Gr.: A

INFORMAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL LIBRETTO PARTI DI RICAMBIO

Generalită

1.1 Nell'indice i numeri dei pezzi sono ordinati secondo numero progressivo.

1.2		993 91 081 7	vite-cil.	M4 x 10	2 - B 10
	Numero del pezzo				TT
	Denominazione				
	Misure		erchio a sini	stra od a	
	destra della tavola di raffigurazione				_

- 1.4 Per l'ordine indicare il numero del pezzo e la sua denominazione.
- 1.5 Pezzi singoli componenti un gruppo sono racchiusi in una linea a punti e tratti. Il gruppo può essere anche ordinato completo indicando all'ordine il numero di pezzo incorniciato da una linea continua. I pezzi il cui numero è situato fuori della linea a punti e tratti non appartengono al gruppo.

Abbreviazioni e simboli utilizzati: NA = Distanza della cucitura SA = Distanza del taglio HO = Sollevamento, in alto HU = Sollevamento, in basso


R = Destra (o)
L = Sinistra (o)
N = Non fornibile come pezzo singolo
MG = Dipendente dal campione, ordinando
i pezzi di ricambio. Inviare un campione
oppure indicare il numero di forma
V = Stato di fabbricazione invecchiato
a.W.= A richiesta


Indicare la lunghezza o la superfice


OU = Sollevamento, in alto ed in basso


- ★ = I numeri di pezzo corrispondenti con eventuali spiegazioni si possono trovare nell'indice dei pezzi, per esempio organi di cucitura
- 2.2 In caso di bordatori di nastri indicare la larghezza del nastro, in caso di organi a due aghi indicare la distanza tra gli aghi, nel caso di organi di taglio indicare la distanza di taglio.
- 2.3 Nel caso che un pezzo non si trovi nel libretto parti di ricambio, caso che può accadere a causa delle continue innovazioni tecniche, indicate, accanto alla descrizione della funzione del pezzo e l'eventuale schizzo o descrizione minuta del pezzo, la classe e sottoclasse esatta ed il numero di fabbricazione riportati in targhetta
- 3. Componenti elettrici
- 3.1 Ordinando cavi elettrici o tubi pneumatici è necessario indicare la lunghezza in metri.
- 3.2 Ordinando componenti elettrici indicare i dati supplettivi segnati in parentesi dietro il numero del pezzo.
- 3.3 I componenti elettrici sono contrassegnati con un numero di posizione nella planimetria per facilitare e sveltire la loro localizzazione. I pezzi sono contraddistinti come descritto nel punto 1.5.
- 3.4 Componenti elettrici non numerati possono essere ordinati sotto il simbolo dello schema elettrico per esempio "Transistor 16" oppure "Resistenza 1K Ω 0,5W" indicando supplettivamente il numero dello schema elettrico al quale i componenti appartengono.
- Ulteriori libretti di parti di ricambio esistono per gli "Organi di cucitura"; equipaggiamenti elettrici e pneumatici, sostegni etc. vengono specificati sotto la designazione "Apparecchiature supplementari per le macchine per cucire.
- Ogni riproduzione intera o parziale è permessa solo con la nostra approvazione. Ci riserviamo ogni diritto di modifica.


Gruppe : A












120-22;-27-;28; 4 00 467 0 SCHEIE 5 00 142 0 NADELI 5 00 219 0 DRUCKI 5 00 222 0 KEGELI 5 00 231 3 NADELI 5 00 236 0 SCHEII	BE, ABSCHLUSS-	18.03.85	Teile-Nr.	Benennung		Teile-Nr.	Benennung	1	Teile-Nr.	Benennung		Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	
4 00 467 0 SCHEIE 5 00 142 0 NADELE 5 00 219 0 DRUCKI 5 00 222 0 KEGELE 5 00 231 3 NADELE 5 00 236 0 SCHEI	BE, ABSCHLUSS-	18.03.85														
4 00 467 0 SCHEIE 5 00 142 0 NADELE 5 00 219 0 DRUCKI 5 00 222 0 KEGELE 5 00 231 3 NADELE 5 00 236 0 SCHEI	BE, ABSCHLUSS-	18.03.85									100	420 45 022 4	The I benwer 1 E	120 99 001 1	120-37	
00 467 0 SCHEIE 000 142 0 NADELE 000 219 0 DRUCKI 000 222 0 KEGELE 000 231 3 NADELE 000 236 0 SCHEI	BE, ABSCHLUSS-	10.03.05	020 00 377 0	FADENFUEHRUNGSBLEC	H 1F8	095 00 239 0	ZUGFEDERHAKEN	2H8;2L8	120 11 007 0		1G8	120 15 023 4		220 00 020 0	FUEHRUNGSSTIFT 4E	E3;4E
5 00 142 0 NADELI 5 00 219 0 DRUCKI 5 00 222 0 KEGELI 5 00 231 3 NADELI 5 00 236 0 SCHEI			020 00 400 0	KEGELSTUMPFFEDER	1F5	097 00 264 0	SPULERRAD		120 11 007 4		1G8	120 15 024 3		220 00 296 0	ZUGFEDER	21
5 00 142 0 NADELI 5 00 219 0 DRUCKI 5 00 222 0 KEGELI 5 00 231 3 NADELI 5 00 236 0 SCHEI		050	020 00 401 0	DRUCKFEDER	1811	104 00 232 0	ANSCHLAGBOLZE	N 1K10	120 11 008 0		1G9	120 15 025 3		220 00 476 0	FADENROLLE	11
5 00 219 0 DRUCKI 5 00 222 0 KEGELS 5 00 231 3 NADELI 5 00 236 0 SCHEI	.HALTERSTEG	2F2	020 00 403 0		1K3	105 11 006 0	OELKASTEN	5F4		SPANNUNGSBOLZEN	1G5	120 15 026 0		296 15 003 0		4
5 00 222 0 KEGEL: 5 00 231 3 NADEL! 5 00 236 0 SCHE!!			l	NADELHALTER 3C10;3	F10;3G10	105 11 006 4	OELKASTEN	5G4	T T	FADENFUEHRUNG 11	L3;1G8;5E4	120 15 027 0		296 16 107 2		01;1
5 00 231 3 NADELI 5 00 236 0 SCHEI		1F1		DRUCKSTUECK 3C10;3		105 11 007 3	DECKEL	5F4	120 11 011 0	WINKEL	5G5	120 15 028 0			GEWINDEENSAT	4
5 00 236 0 SCHEI	STUMPFFEDER	1K2	020 00 656 0		:3F9;3G9	105 12 003 3	KLOBEN	1F3	120 11 013 4	OELKASTEN	5G5	120 15 029 0	,	l .	RAENDELMUTTER 1L2;1F	F5 : 1
	HALTER	3B10		ANSCHIEBETISCH	,,	120 10 001 0	ARM	1M8	120 12 006 3	FADENHEBEL	1B4	120 16 001 3	HEBEL 1K11	1	FADENFUEHR.STIFT	5
	BE	1L2		HOLZANSCHIEBETISCH	5D6	120 10 002 0	ARM	1M8	120 12 007 0	BOLZEN	1A3	120 16 002 0	GELENK 1H12		GARNSTAENDER	
0 00 012 3 STICH	IST.EXZENTER	1D8	020 00 702 4		4H6	120 10 005 0	BUCHSE	1D6	120 12 010 0	ROLLENBOLZEN	1B4	120 16 004 0	BOLZEN 1H11		GARNSTAENDER	5
0 00 029 0 HUBWE	LLE	2M5	020 00 744 0		3G6	120 10 006 0	KOPFDECKEL	1J3	120 12 013 3	KLOBEN	1F3	120 16 005 0	BUNDSCHRAUBE 2H8	396 11 101 0		.5; L4
0 00 042 0 VERLA	AENGERUNG	1J1			3B6;3C6	120 10 007 0	KOPFDECKEL	1J3	120 12 014 3	FADENHEBEL	1B4	120 16 006 0	BOLZEN 1L11;1H12			51
0 00 063 0 ZUGFE	EDER	1L6	020 00 745 0		4F3		UNTERLEGPLATTI	E 1L8	120 13 001 0	BOLZEN	1B1	120 16 007 0	SCHEIBE 1D8		GARNSTAENDER	5 N
0 00 084 3 HOHLS	SPINDEL	4C7	020 00 915 0			120 10 010 0		1F10	120 13 002 0	BUNDSCHRAUBE	1B3	120 16 009 0	GEWINDESTIFT 2J2;2M2;2J9;		FADENLEITARM	
0 00 086 0 SCHE1	IBE	4B7	020 00 915 4	KREISNAEHAPPARAT		120 10 011 0		1H4:1L6	120 13 004 0	BOLZEN 1	E4;1F4;1M5		2M11	396 11 103 0		5.
0 00 104 0 HUBHE	EBEL	103		EUEUDINA P. ATE	4B11	120 10 011 0		1K6	120 13 005 0	BOCK	1A10	120 16 012 0	STICHST.GABEL 1L11		GARNROLLENTELLER	51
0 00 106 0 WINKE	ELHEBEL	1C2	!	FUEHRUNGSLEISTE	4D3		ANSCHLAGSTUEC		120 13 006 0	GLETTSTUECK	1A7	120 16 014 3	KURBEL 2J8		GARNROLLENSTIFT	51
0 00 109 0 REGUL	LATOR	1K1	ı	FUEHRUNGSLEISTE	4C3			1114	120 13 008 0	STOFFSTG.HUELSE	1A5	120 16 015 3	VORSCHUBWELLE 2H4		3 GARNSTAENDERROHR	51
0 00 119 0 STOFF	FSTANGE	1H3	020 00 918 0	GLEITSCHIENE	4D4	120 10 014 0		1E9	120 13 009 0	ZAPFENSCHRAUBE	1D3	120 16 016 3	EXZENTER 2J8	396 11 107 0	GARNSTAENDERROHR	5
0 00 125 3 HUBWE	ELLENKURBEL	2M4	020 00 919 3	GLEITSCHIENE	4E3	120 10 016 0			120 13 010 0	STOFFDR.STANGE F	L. 1G2	120 16 017 0	TRANSPORTEURBALKEN 2K2	396 11 111 3	GARNSTAENDERROHR	
0 00 137 0 FLUEG		4B7	020 00 920 0	KETTE	4E3;4E6	120 10 017 0		107	· ·	STOFFDR.STANGE	1G2	120 16 018 3	HEBEL 2M10	802 48 289 0	WELLE	51
0 00 139 0 FADEN		E 1G5	020 00 921 0	SPANNSCHRAUBE	4E3	120 10 018 0		1F9	1	STOFFDR.STANGE			STICHSTELLERGABEL 1L11	893 03 765 6	S SENKSCHR.M4X8	41
0 00 143 0 FADEN			020 00 922 3	FUEHRUNGSROHR	4H4	120 10 018 4		1F9		STOFFDR.STANGE	1F2	120 17 001 0		893 06 695 0	ZYL.SCHR.M3,5X8	21
0 00 143 0 TABLE		2F10	020 00 922 4	STELLRICHTUNG	4H4	120 10 019 0	HANDRAD	1D11	120 13 017 0		1G3	120 17 002 0		893 06 695 7	ZYL.SCHR.M3,5X8	
0 00 181 0 WELLE 0 00 189 0 HINTE		3C3;3H3	020 00 924 3	BOLZEN	4A7	120 10 019 4	HANDRAD	109;1010;1011			1F4	120 17 002 0		893 06 719 0	ZYL.SCHR.M4X18	2
		2K1	020 00 925 3	WELLE KETTENRAD	. 4H4	120 10 020 3	HANDRAD	1C9;1C10;1D12	120 13 018 3		1F1	120 17 003 3		893 06 734 0	ZYL.SCHR.M5X6	2K
0 00 191 0 SPANN		2J1	020 00 926 0	KETTENRAD	4H4	120 10 021 3	ZAHNRAD	1D10	120 13 020 0					893 06 738 7	ZYL.SCHR.M5X16 3B	B1;3
0 00 193 0 SCHNA			020 00 928 0	STELLKURBEL	4L7	120 10 022 0	ZAHNRAD	1F11	120 13 022 3		1G1	120 17 005 0		893 97 098 0	FLACHKOPFSCHR.M4X8	
0 00 196 0 SPULE		2L5;5A2	020 00 930 0	DRUCKFEDER	4L5	120 10 022 4	ZAHNRAD	1E11	120 13 023 0		1B7	120 17 006 0		893 97 098 7	FLACHKOPFSCHR.M4X8	41
0 00 205 3 KURVE		1D4	020 00 931 0	DRUCKBOLZEN	4L5	120 10 023 0	ZAHNRAD	1D11;1F11	120 13 024 3		1A5	120 17 007 3		961 40 065 0	BOLZEN	1K
0 00 210 0 NADEL		3B9	020 00 935 3	LOCHFLANSCH	4K5	120 10 024 0	ARMWELLE	1D7	120 13 025 3		1B5	120 17 008 3		961 40 142 1	WELLE	2.
20 00 214 3 KURVE		1D4	020 00 936 0	HALTER	4J6	120 10 025 3	MUTTER	1D9	120 13 026 0		108	120 17 009 0		973 42 063 (DISTANZROHR 2D	D8;20
20 00 215 0 SCHE		101	020 12 001 0	FINGERSCHUTZ		120 10 026 0	DECKEL	1H8	120 13 027 3		1B7	120 17 011 3		990 12 012		50
20 00 217 0 SCHE		1L2	020 13 005 0		1B11	120 10 028 0	SCHUTZHAUBE	2B8	120 13 028 3		1D2	120 17 012 0			3 KERNLEDERTRE IBRIEMEN	
20 00 219 0 GLEIT	TSTEIN	2K11	ľ	MITNEHMERKLOBEN	1G4	120 10 029 0	PLATTE		120 13 029 0	ZUGSTANGE	1D5	120 17 017 4			B STAPAMUFFE	51
20 00 223 0 BUEGE		1L3	020 15 002 0		2L1	120 10 032 0	WINKEL	2F6	120 13 030 0	ZUGSTANGE	1D5	120 17 018 0	HEBEL 2G9		D FLACHBEUTEL,020	•
20 00 227 0 DREH	FEDER	2F10	ı	B FEDERKLOBEN	1H2	120 10 033 0	STEG	1H4	120 13 031 0	ZUGSTANGE	1D5	120 17 019 4	SPULER 2H9		3 FLACHBEUTEL,0,05	
20 00 228 0 DREH	IFEDER	2G11	1	SINTERBUCHSE		120 10 034 0	SCHLAUCH	1E9	120 13 033 0	STOFFDR.STANGE	1E1	120 20 002 0	STICHPLATTE 3C6;3F6	1	5 FLACHBEUTEL,0,20	
20 00 229 0 SCHE	IBE	1L4	I	MUTTER KERN		120 10 035 0	SCHUTZHAUBE	103	120 13 056 4	BLATTFEDER	1 A 8	120 20 003 0	STICHPLATTE 3G6			51
20 00 230 3 STELI	LRING	2K8	ı	FADENFUEHRUNGSOES	E 1M3	120 10 036 0	SCHUTZHAUBE	1C3	120 13 059 4	STOFFDR.STANGE	1G2	120 20 004 0	STICHPLATTE	990 81 000 3		51
20 00 240 3 STOF	FSTG.HUBKLOBE	N 1F1	1		1G5:1F8		SCHUTZHAUBE	103	120 14 004 0	GRUNDPLATTE		120 21 002 0	TRANSPORTEUR 3B6;3B7;3C7;	1	1 SCHR.DREHER	
20 00 242 0 NAEHI	IFUSS	3B8	030 00 031 (SCHUTZHAUBE	1J5	120 14 005 0	WINKEL	2H6		3G7		PLASTIKOELER, LEER	5
20 00 242 1 KANTI	ENFUSS	5C3	030 00 041 0		4M7	120 10 035 0		1M10	120 15 003 0	BUCHSE	2K9	120 .21 003 0	TRANSPORTEUR 3C7;3F7;3G7		B ZUBEHOER KASTEN	5
20 00 243 0 KANTI	ENFUSS	3C8	040 00 202 (4E9	120 10 047 0		1811	120 15 004 0	BUCHSE	2L9	120 28 000 1	NG-120-NA0/-22 3B6;3B7		5 HAKENSCHLUESSEL	5
20 00 258 0 NAEH	IFUSS	308	041 00 040 (102		UNTERLEGPLATT		120 15 005 3	WELLE	2K11	120 28 000 2	NG-120-NA0/-27 3F6;3F7		1 SCHRAUBENDREHER	5
20 00 260 0 FUSSI	PLATTE		ı	D KEGELSTUMPFFEDER	1F8			208	120 15 006 3	ZUGSTANGE	1H11;2J12	120 28 000 3	NG=120-NA0/-28 3G6		9 NADEL,794-200	38
20 00 261 3 NAEH	IFUSS	3F8;3G8	067 00 051		1B4		SCHUTZHAUBE	200	120 15 008 0		2L11	120 28 000 4	NG-120-NA0/-37 3C6	990 92 058	5 NADEL,1000-250	30
20 00 270 0 NAEH		3F8;3G8		O TROPFEINSATZ		120 10 052 0			120 15 011 0		2K10		NG-120-NA0/-22 3B6	990 92 060	4 NADEL,1001-230	36
20 00 271 0 NAEH		5B8	067 16 057	3 FLUEGELMUTTER	107	120 10 053 4		1M10	120 15 011 4		2K10		NG-120-NA0/-27 3F6	990 92 061	2 NADEL, 1001Q EF	3F
0 00 289 0 LINE		506	068 00 157	O SCHEIBE	4M7	120 10 054 4		1M10	î	SCHIFFCHENRAHMEN			NG-120-NA0/-28 3G6	992 00 243	GEW.STIFT	2
20 00 305 0 NADE		1F3	068 10 214	O KLASSENSCHILD		120 10 055 0		2D7	1	SCHIFFCHENRAHMEN			NG-120-NA0/-37 3C6	992 00 288	7 6KT.MUTTER	1/
20 00 306 0 BLAT		1A8	068 16 048	3 STICHST.ANSCHLAG	107		SCHUTZHAUBE	103	120 15 018 4		2M1;2J4	120 35 010 0		992 00 387	7 6KT.MUTTER	4.
20 00 300 0 BLAT 20 00 314 0 FADE			068 32 014	3 STELLRING	2J9	120 10 057 0		1010		SPULENGEHAEUSE	241,207	120 35 010 3		992 00 426	FL.KOPFSCHR.NR28X8X3	36
		3F6	068 33 036	2 OELROHR	1H8	120 11 001 0	SPANNUNGSTRAE	GER 1F7								:
20 00 327 0 STIC		3C1;3H2	077 11 022	O AUFLAGE	5K5	120 11 001 4	SPANNUNGSTRAE	GER 1F7	1	SPULENGEHAEUSE	2L1	120 90 001 6		992 00 492	7 6KT.MUTTER	5
20 00 353 3 SCHI		-		O ZENTRIERSTUECK	5K4	120 11 002 0	SPANNUNGSBOLZ	EN 1M2	120 15 021 0		2G1	120 99 000 8		1	7 SENKSCHR.NR.28X14 3C	C1;3
20 00 354 0 SCHI		3H3		O ABSCHL.STUECK	5H6	120 11 003 0	SPANNUNGSBOLZ	EN 1F8	1	SCHIFFCHENBAHN	2L7	120 99 000 9			O ZAPFENSCHR.	1
20 00 356 0 STOF	FDR.STANGE	1E1		O ZUGFEDERHAKEN	2H8;2L8	120 11 004 4	FADENSPANNUNG	1 K 2	120 15 023 0	TREIBERWELLE	2J6	120 99 001 0	120-28	552 55 545		

Teile-Nr. Benennung	Teile-Nr. Benennung	Teile-Nr. Benennung	Teile-Nr. Benennung	Teile-Nr. Benennung	Teile-Nr. Benennung
Telle III. Belletillarig	Deficilitating	Tello IIII Delleliniung	January		1
		Į			1
		993 91 133 7 ZYL.SCHR.M6X50 5G	994 46 111 7 ZYL.SCHR.M6X12		
	993 27 094 0 GEW.STIFT M4X8	and at the a 7VL cour Meyer	994 46 111 8 ZYL.SCHR.M6X12		
92 00 550 7 RAENDELSCHR. 1A10	993 33 103 0 GEW.STIFT M6X6 1F	993 91 134 7 ZYL.SCHR.M6X55 2E8	995 14 021 7 RAENDELMUTTER M6 1L6;1H7;		
92 00 566 0 LI.ZYL.SCHR. 3D1;3J2	993 34 054 0 6KT MUTTER	ACC OF TOTAL COME MOVEE	2C10	·	1
92 00 567 0 ROLLE 2L4	333 ,54 354 1 5111111111111111111111111111111	000 04 440 7 7VI COUR MAYON 256.250	995 19 014 B SPANNHUELSE 2X10 1G1		
992 00 702 0 ROLLE 1B4	500 04 007 1 CHITTMETTER	993 91 146 8 ZYL.SCHR.MBX20	995 34 061 8 6KT.MUTTER 5M6		
992 00 784 0 6KT.MUTTER 1F3	993 34 058 0 6KT.MUTTER	000 04 448 7 7VI SOUD MAYSE 2111.41	996 01 096 8 SICH.RING 1E11	1	
992 00 928 0 SENKSCHR. 4E9	993 34 058 7 6KT.MUTTER 1B11;1H3	200 04 440 0 7VI COUR MRY25 2N11	996 01 303 8 SICH.RING 5M6		·
992 00 928 7 SENKSCHR.		002 04 440 7 7VI SCUP MRY20 107-151	996 07 010 8 SICH.SCHEIBE 1C1;1E2		
	993 34 059 0 6KT.MUTTER 16 993 34 059 7 6KT.MUTTER 1G5;2	COS OF 140 S THE COUR MOVED	996 07 011 8 SICH.SCHEIBE 2K11		
		993 91 150 7 ZYL.SCHR.MBX38 2L	996 07 012 8 SICH.SCHEIBE 2K12		1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	993 34 060 0 6KT.MUTTER 993 34 060 7 6KT.MUTTER 1A2;1K11;1H1	AND ALLES A THE COURT MOVES	996 12 040 0 STELLRING		1
	2H7;2K9;2L	000 04 476 7 7VI COUD NAOVOO 19	996 12 040 7 STELLRING		
992 01 186 0 FEDERF.STIFT 993 01 097 0 KEGELSTIFT 4X30 2J6;2J9	993 34 061 0 6KT.MUTTER	993 91 176 B ZYL.SCHR.M10X20	996 13 137 0 KUGELKNOPF 1C8;1K11		
993 01 122 0 KEGELSTIFT 5X50 1D4	993 34 061 7 6KT.MUTTER 2J2;2M2;2J	. 993 92 111 8 GEW.STIFT M6X10 2Ji	996 20 097 0 PASSFEDER 1E9		
993 01 162 0 KEGELSTIFT 8X50 1L8	2M	AND AN ARC 7 CEM CTIET MEYON 11	998 83 027 8 HALBMONDRING 1B1		
993 01 162 0 REGELSTIFT 5.50 120	993 39 128 0 RAENDELSCHR.M6X15	993 92 116 8 GEW.STIFT M6X30	998 88 106 0 PASZSCHEIBE 1E11		
	993 39 128 7 RAENDELSCHR.M6X15 5	6 993 92 121 7 GEW.STIFT M8X10 1D1	998 88 110 0 PASZSCHEIBE 2L12		1
993 03 766 0 SENKSCHR.M4X10	993 52 096 0 GEW.STIFT M4X6	993 92 121 8 GEW.STIFT M8X10			
	993 52 096 7 GEW.STIFT M4X8 2H	0 993 92 122 7 GEW.STIFT M8X12 1D1			
993 06 676 0 ZYL.SCHR.M3X10	993 52 114 0 GEW.STIFT M6X5 2K8;3C1;3	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
	993 52 115 0 GEW.STIFT 2J	DAY OF 111 O CEW CTIET MOVED			
993 06 695 0 ZYL.SCHR.M3,5X8	993 53 149 0 GEW.STIFT MBX16 1	AND OF DOOR 7 CEW OTHET MEVE 1D			
993 06 714 0 ZYL.SCHR.M4X6	993 56 152 8 6KT.SCHR.M12X75	993 95 092 8 GEW.STIFT M5X6			
993 06 714 7 ZYL.SCHR.M4X6 1M3;2H11	993 69 012 7 M-SCHLUESSEL 6X8 5	2 993 95 093 7 GEW.STIFT M5X8 2F1			1
993 06 715 0 ZYL.SCHR.M4X8	993 80 139 0 STIFTSCHR.M6X40	993 95 093 8 GEW.STIFT M5X8			
993 06 715 7 ZYL.SCHR.M4X8 1F6;3C3;3H3	993 BO 139 7 STIFTSCHR.M6X40 1	7 993 95 104 7 GEW.STIFT M6X10 1A3;1D			
993 06 717 0 ZYL.SCHR.M4X12	993 83 324 6 M-SCHLUESSEL 16X17 5	3 993 95 104 8 GEW.STIFT M6X10			1
993 06 717 7 ZYL.SCHR.M4X12 1L1	993 90 074 0 SCHR.DREHER 5	2 993 97 098 0 FL.KOPFSCHR.M4X8			
993 06 719 0 ZYL.SCHR.M4X18	993 90 427 7 SCHR.DREHER 5	3 993 99 189 0 FLACHKOPFSCHR.M6X5			1
993 06 736 0 ZYL.SCHR.M5X10	993 91 080 8 ZYL.SCHR.M4X6 2	4 993 99 189 7 FLACHKOPFSCHR.M6X5 1K			
993 06 736 7 ZYL.SCHR.M5X10 1C1;1H1	993 91 083 7 ZYL.SCHR.M4X12 2H	0 994 03 261 0 6KT.SCHR.M12X35			
993 06 737 7 ZYL.SCHR.M5X12 1J1;1E6;1D9	993 91 083 8 ZYL.SCHR.M4X12	994 03 265 0 6KT.SCHR.M12X55 1K	1 // // // // // // // // // // // // //		1
993 06 739 0 ZYL.SCHR.M5X18	993 91 102 7 ZYL.SCHR.M5X10 1G1;1	3 994 04 278 7 6KT.SCHR.M8X10 4J	4//)		
993 06 739 7 ZYL.SCHR.M5X18 5M3;5J5	993 91 102 8 ZYL.SCHR.M5X10	994 04 278 8 6KT.SCHR.M8X10			
993 06 757 0 ZYL,SCHR.M6X12	993 91 103 7 ZYL.SCHR.M5X12 1F1;1E6;1	9 994 04 284 7 6KT.SCHR.M8X25 4H			1
993 06 757 7 ZYL.SCHR.M6X12 2H6	993 91 103 8 ZYL.SCHR.M5X12	994 04 284 8 6KT.SCHR.M8X25			1
993 06 759 0 ZYL.SCHR.M6X18	993 91 104 7 ZYL.SCHR.M5X16	994 05 037 0 6KT.MUTTER M5			
993 06 759 7 ZYL.SCHR.M6X18 1G1	993 91 104 8 ZYL.SCHR.M5X16	994 05 037 7 6KT.MUTTER M5 3B3;3G3;4E3			
993 16 074 0 SENKHOLZSCHR.3X17 4C3	993 91 106 7 ZYL.SCHR.M5X20 3	5H5;5K		27)	
993 19 036 0 SCHEIBE	993 91 106 8 ZYL.SCHR.M5X20	994 05 038 0 6KT.MUTTER M6			
993 19 036 7 SCHEIBE 1L1;1F6	993 91 122 7 ZYL.SCHR.M6X10 1	994 05 038 7 6KT.MUTTER M6 5L			
993 19 037 0 SCHEIBE	993 91 122 8 ZYL.SCHR.M6X10	994 05 042 0 6KT.MUTTER M12		~ / / /	
993 19 037 7 SCHEIBE 1B11;5H5;5J5;	993 91 123 7 ZYL.SCHR.M6X12 1C11;1H	AND AN AND A WHENCH MEDDATIET OF	16	V/L	
5K5	5				
993 19 038 0 SCHEIBE	993 91 123 8 ZYL.SCHR.M6X12	994 33 043 0 HALBRD.KERBNAG.2X6	1	_	
993 19 038 7 SCHEIBE 1H8;1K10;5L4	993 91 124 7 ZYL.SCHR.M6X16 1G4;1D	111			
993 19 040 0 SCHEIBE	1B8;1L10;1H11;2L				1
993 19 040 7 SCHEIBE 1G9;2E6;2J11;4H6;	993 91 124 8 ZYL.SCHR.M6X16	994 38 129 8 SPANNHUELSE 6X20 1E11;1F1 994 38 457 0 SPANNSTIFT 5X16 1B7;2L			
4J6;4H10;5E2	500 01 120 1 512100111111111111111111111	ON A DO ADO O CRANNETITI CVOS			
993 19 041 0 SCHEIBE 1A1	993 91 125 8 ZYL.SCHR.M6X18 1H	OOA OO AAA O HIITMITTED MB			
993 19 041 7 SCHEIBE	993 91 126 7 ZYL.SCHR.M6X20 1E2;1E	COA CO AAA 7 HUTHUTTED MG 16			
993 19 042 0 SCHEIBE 1L8	1E11;1F11;2J8;20				1
993 19 046 8 SCHEIBE 5M6	993 91 126 B ZYL.SCHR.M6X20	994 40 117 0 HUTMUTTER M20X1,5 1 994 40 117 7 HUTMUTTER M20X1,5 1A5;1F1			
993 25 047 0 FLUEGELMUTTER 1K10	993 91 128 7 ZYL.SCHR.M6X25 1H	004 40 405 0 7VI COUR NEVOO	ı		
993 25 047 7 FLUEGELMUTTER	993 91 128 8 ZYL.SCHR.M6X25	(4 994 46 105 6 ZTL.3CHK.MSX30 2K	1	I .	į.



Adler Erzeugnisse für die ganze Welt

Adler products for all the world

Produits Adler pour le monde entier

Máquinas Adler en todo el mundo

Prodotti Adler per tutto il mondo

