

MX3200・5200

MX3200 Series 安全縫いミシン
Safety stitch machines

MX5200 Series オーバーロックミシン
Overedgers

Parts Checker



PEGASUS®

Exploded view diagram of the MX5200 Series front panel assembly. The diagram shows the front panel (9A30020) being attached to the main unit (1L300200000) using screws (2401100, 6R000100000). The front panel features a "PEDIA.SUS" logo. Various components like the speaker grille (6G00260PD00), side panel (6G00520PB00), and internal frame (6G005600000) are shown in their relative positions. A note indicates that some parts are included in the accessory pack (付属品に梱入 Packed in accessory).

Parts and components labeled in the diagram:

- 9A30020
- 2401100
- 6R000100000
- 007024A0
- 6F00010PD00
- 付属品に梱入
Packed in accessory
- 6G00520PB00
- 0071760
- 9A30690
- 007019A0
- 6G005300000
- 007017A0
- 2100440
- 007021A0
- 007022A0
- 0045350
- 0045740
- 270018A0
- 6G005600000
- 007018A0
- MX5200 Series
2700120
- MX3200 Series
2700130
- MX3216-02, 03, A04, 42, 42P2
MX3244-03
9C800300000
- 6C00100PD00
- 2700140
- 007021A0
- 0045430
- 2403010
- 9A31261
- 0070090
- 2400430
- MX3216-02, 03, 42, 42P2
9C800100000
- MX3216-A04
9C800200000
- MX3244-03
9C800700000
- MX5204-02, 32R2, 02H
MX5205-12
9C800400000
- MX5214-M03, M53
9C800500000
- MX5214-54
9C800800000

0070840
6F000200000

0070200
2096870

007018A0
1B001100000
6K003709100

2103070
0070660

2700341
0048210
007023A0

●MX3200
6G005400000
●MX5200
6G005500000

0070620
2028750

2700151
0070770

2700450
2403050
0071800
2700490
2403050
0073730

0045430
2700420

●MX5204-02H
MX5205-12を除く
Except MX3216-42, 42P2
MX5204-02H
MX5205-12
6B000909100
(広巾) (Wide)



2103070
0070660

2403430
007018A0
2403050


2700430
2700440

0070080
2700480
2012520
007025A0




0070440
 0070200
 6G008600000
 ●MX3200
 007019A0
 6G008500000
 ●MX5200
 2705030
 ●MX5200
 0073740
 ●MX3200
 2705100
 2129870
 2403350
 2115280
 2403400
 0045720
 0045140
 209591-910
 2705020
 0070110
 2705020
 0070110
 2100570
 2100560
 2403060
 2115260
 0045560
 2705260
 0045230
 2042930
 270504-PD0
 0045410
 2705051
 007020A0
 ●MX3216-A04
 MX5214-54を除く
 Except MX3216-A04
 MX5214-54
 4P0002A0000





●MX3200




●MX5200






13




14




15

★印はインチネジです。
★=inch size




16


★印はインチネジです。
★=inch size




●MX5204-02.02H,32R2
MX5205-12
1本針(1-needle)











●MX3216-02.03.42.42P2
MX5214-M03,M53,54
2本針(2-needle)




●MX3244-03
3本針(3-needle)








附属品に梱入
Packed in accessory



●3本立(3-spool) 9E0012C9P00 ●4本立(4-spool) 9E0012B9P00 ●5本立(5-spool) 9E0012A9P00 ●6本立(6-spool) 9E001209P00


※印は非売品です。
※=Not for sale.




●MX3216-02.03

★印はインチネジです。
★=inchi size








G ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.







●MX3216-03




●MX3244-03

●MX3216-A04
ジーンズ用(for jeans)●MX3216-A04
ジーンズ用(for jeans)



●MX3216-42,42P2

●MX3216-42
ヒダ取り(Shirring)●MX3216-42P2
ヒダ取り・パイピング用
(Shirring & Piping)



29

●MX3216-42,42P2
ヒタ取り(Shirring)★印はインチネジです。
★=inchi size



30

●MX5204-02H
裾引き(Blindhemming)★印はインチネジです。 ★=inchi size **G** ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.



31

●MX5205-12
裾引き(Blindhemming)★印はインチネジです。 ★=inchi size **G** ゲージパーツ表参照
Refer to the gauge parts list.



32

●MX5204-02,32R2
MX5214-M03,M53,54※印は非売品です。 ★印はインチネジです。 ★=inchi size **G** ゲージパーツ表参照
※=Not for sale. Refer to the gauge parts list.

5K002209100



●MX5214-54
テープ入れ用
(Attaching tape)



MX3200 ゲージパーツ表

MX3200 GAUGE PARTS LIST

ミシン形式	ゲージ		針板	主送り歯(組)	主送り歯本体	補助送り歯	差動送り歯	押エ(組)	上ルーパー	下ルーパー	二重環ルーパー	上メス
	GAUGE		NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG ASSY.	MAIN FEED DOG	AUX. FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT ASSY.	UPPER LOOPER	LOWER LOOPER	CHAINSTITCH LOOPER	UPPER KNIFE
MACHINE TYPE /SPEC	NG	SW										
MX3216-02/233	3	4	277513R400	277323-160	(277324-160)	(277318-130)	277325-160	2771180	2770100	2770150	2770180	201121A0
MX3216-03/333	3	4	277517R400	277327-160	(277328-160)	(277318-130)	277330-160	2771180	2770100	2770150	2770180	201121A0
	5	5	277516R500				277329-160	2771190				
MX3244-03/333	3×2	4	277518R400	277327-160	(277328-160)	(277318-130)	277329-160	277118A0	277010A0	2770150	2770180	201121A0
MX3216-A04/435	5	6	277524T602	277337-252	(277427-250)	(277428-200)	277339-251	2771220	2770100	2770150	2770180-C0	201121A0
MX3216-42/233	3	4	277521R400	277334-160	(277335-160)	(277318-130)	277336-160	2771200	277010A0	2770150	2770180	201121A0
MX3216-42P2/233	3	4	277521R400	277334-160	(277335-160)	(277318-130)	277336-160	204502A1	277010A0	2770150	2770180	201121A0

ミシン形式	ゲージ		下メス	オーバ針受け		二重環針受		針留	針
	GAUGE		LOWER KNIFE	前	後	前	後	NEEDLE HOLDER	NEEDLE
MACHINE TYPE /SPEC	NG	SW		OVERLOCK NEEDLE GUARD FRONT	OVERLOCK NEEDLE GUARD REAR	CHAINSTITCH NEEDLE FRONT	CHAINSTITCH NEEDLE REAR		
MX3216-02/233	3	4	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277027-921	DC×27 #11
MX3216-03/333	3	4	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277027-921	DC×27 #14
	5	5						277028-920	
MX3244-03/333	3×2	4	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277030-920	DC×27 #11
MX3216-A04/435	5	6	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277029-920	DC×27 #21
MX3216-42/233	3	4	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277027-921	DC×27 #14
MX3216-42P2/233	3	4	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277027-921	DC×27 #14

MX5200 ゲージパーツ表

MX5200 GAUGE PARTS LIST

ミシン形式	ゲージ		針板	主送り歯(組)	主送り歯本体	補助送り歯	差動送り歯	押エ	押エ爪	上ルーパー	下ルーパー	上メス
	GAUGE		NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG ASSY.	MAIN FEED DOG	AUX. FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT	PRESSER FOOT FINGER	UPPER LOOPER	LOWER LOOPER	UPPER KNIFE
MACHINE TYPE /SPEC	NG	SW										
MX5204-02/233	—	4	277504R400	277303-16F0	(277304-16F0)	(277318-130)	277305-16F0	201230C0	2103710	2770100	2770150	201121A0
MX5204-02H/233	—	4	277500P400	277300-16F0	(277301-16F0)	(277318-130)	277302-16F0	211991A0	277103A0	2770100	2770150	201121A0
MX5214-M03/333	2	4	277505R400	277303-16F0	(277304-16F0)	(277318-130)	277305-16F0	201230C0	2103740	277010A0	2770340	201121A0
MX5205-12/223	—	4	277500P400	277300-16F0	(277301-16F0)	(277318-130)	277302-16F0	201152E0	2771030	2770100	2770150	201121A0
MX5204-32R2/223L	—	1.5	277502P150	277315-16F0	(277301-16F0)	(277319-130)	277302-16F0	2027990	2055250	2770100	2770150	201121A0
MX5214-M53/333	2	4	277505R400	277303-16F0	(277304-16F0)	(277318-130)	277305-16F0	2771120	2086510	277010A0	2770340	201121A0
MX5214-54/433	2	4	277507R400	277378-16F0	(277379-16F0)	(277318-130)	277380-16F0	2771110	2771040	277011B0	277015B0	201121A0

ミシン形式	ゲージ		下メス	針受け		針留	針
	GAUGE		LOWER KNIFE	前	後	NEEDLE HOLDER	NEEDLE
MACHINE TYPE /SPEC	NG	SW		FRONT	REAR		
MX5204-02/233	—	4	2022950	2770050	2770040	179630-920	DC×27 #9
MX5204-02H/233	—	4	2022950	2770050	2770040	179630-920	DC×27 #9
MX5214-M03/333	2	4	2022950	2770050	2770040	277022-920	DC×27 #9
MX5205-12/223	—	4	2022950	2770050	2770040	179630-920	DC×27 #9
MX5204-32R2/223L	—	1.5	2022950	2770050	2770040	179630-920	DC×27 #11
MX5214-M53/333	2	4	2022950	2770050	2770040	277022-920	DC×27 #9
MX5214-54/433	2	4	2022950	2770050	2770040	277022-920	DC×27 #11

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2 TEL (06)6458-4739
FAX (06)6454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone : (06)6458-4739
Telefax: (06)6454-8785

Cat. No. 9B900200001 November 2003

©2003 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

このパーツチェッカーに記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

The description in this PARTS CHECKER is subject to change without prior notice for improvement.